ClimaCheck

DE 02
GB 04
NL 06
DK 08
FR 10
ES 12
IT 14
PL 16
FI 18
PT 20
SE 22
NO 24
TR 26
RU 28
UA 30
CZ 32
EE 34
LV 36
LT 38
RO 40
BG 42
GR 44

Laserliner®
Innovation in Tools

! Lesen Sie die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“ vollständig. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut aufbewahren.

Digitales Hygrometer zur Langzeit-Überwachung des Raumklimas z.B. in Wohn-, Schlaf-, Lager- und Speiseräumen

LC-Display

Umschaltung Messeinheit °C / °F

MAX-/MIN-Werte einschalten

CLEAR-Taste

Batteriefach

ausklappbarer Ständer / Clip

integrierter Magnethalter

Raumtemperatur

Messeinheit °C / °F

Relative Luftfeuchte in %rH

Anzeige MAX-Werte

Anzeige MIN-Werte

1 Batterie einlegen

Das Batteriefach öffnen und Batterie gemäß den Installationssymbolen einlegen. Dabei auf korrekte Polarität achten.

! Das Gerät ist für den Einsatz an festen Messorten optimiert. Bitte warten Sie 10 Minuten nach einem Wechsel des Messortes mit stark unterschiedlicher Luftfeuchte.

2 °C / °F

Um die gewünschte Temperatureinheit einzustellen, die Taste „°C/°F“ drücken, bis das entsprechende Symbol im Display erscheint.

3 MAX / MIN

Zur Ermittlung der maximalen bzw. minimalen Temperatur während einer Messung die Taste „MAX / MIN“ drücken bis „MAX“ bzw. „MIN“ im Display erscheint. Der normale Messmodus ist eingestellt, wenn keine Funktion im Display blinkt.

4 CLEAR

Durch Drücken der CLEAR-Taste werden der MAX- und MIN-Wert zurückgesetzt.

Hinweise

– Das Produkt ist ein Präzisionsinstrument, das mit Sorgfalt behandelt werden muss. Vermeiden Sie Stöße und Erschütterungen und das Aussetzen unter extremer Hitze oder Kälte.
– Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Flüssigkeiten.
– Zur Reinigung benutzen Sie bitte ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch.

Technische Daten	
Umgebungstemperatur Messbereich / Genauigkeit	0 °C ... 50 °C / ±1 °C
Relative Luftfeuchte Messbereich / Genauigkeit	20 %rH ... 99 %rH / ± 5 %rH (25 %rH...85 %rH)
Stromversorgung	1 x 1,5V Alkalibatterie (Typ AAA)
Abmessungen (B x H x T)	66 x 57 x 17 mm
Gewicht (inkl. Batterie)	47 g

Technische Änderungen vorbehalten. 01.14

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:
www.laserliner.com/info